

Dossier : 1000900

RAPPORT DE L'ARPENTEUR-GÉOMÈTRE

CADASTRE : Du Québec
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE : Québec
MUNICIPALITÉ(S) : Québec (ville)
LOT(S) CRÉÉ(S) : 4 370 100
LOT REMPLACÉ(S) : 1 498 832

J'ai été mandaté par le propriétaire du lot 1 498 832 afin de procéder au remplacement de son lot. J'ai constaté que la dimension de sa limite sud-est n'était pas conforme à mes levés.

En effet, suite à un levé terrain, la présence de deux repères a été constatée aux extrémités de cette limite. De plus, la dimension mesurée entre ces repères correspond à la mesure inscrite dans le titre de l'auteur du propriétaire actuel publié sous le numéro 654321.

De ce fait, la mesure sud-est du lot remplacé ne peut être reportée.

Cette modification de la mesure sud-est n'a pas d'impact sur la superficie du lot remplacé.

Il est à noter que cette modification a un effet sur le lot 1 478 830 adjacent. Ce dernier devrait faire l'objet d'une modification cadastrale dans une autre requête.

Cette demande de mise à jour du cadastre est faite conformément aux dispositions de l'article 3043, al.1 C.c.Q.

Préparé à Québec

Signé numériquement par : Alexandre Renaud, a.-g. (matricule 2772)

Minute : 10009 datée du 11 novembre 2019

Dossier a.-g. : 1024